

Flis- och barktransportörer

Täck av... tippa... och städa!


Samma regler som ovan i tillämpliga delar. Dock med detta tillägg:

- Avtäckande av last ska ske före mätbryggan
- Lasten ska tippas på anvisad plats
- Städning av fordonet ska ske i anslutning till lossningsplatsen (flisbil) och på anvisad plats för vedbilar
- Fordon med hydraulisk taklock, måste öppnas helt före mätning och kunna spärras

Allmänt

Vid skada

Vid eventuell skada på fordon ska lossningsplatsens arbetsledning kontaktas omgående. Skaderapport skrivs och undertecknas av berörda parter. Kontakta lossningsplatsens arbetsledning om du är osäker på hur säkerhetsfrågorna ska tillämpas.



Håll ögonkontakt – **FÖRE!** lossning



HOLMEN



SVEASKOG



BILLERUD



SÄKERHETEN VID LOSSNINGS- PLATSEN

Bestämmelserna i denna folder gäller generellt för all berörd personal vid ved- och flismottagning på följande industrier och ev. tillfälliga mottagningsplatser.

Holmen Braviken
Holmen Vargöns Bruk
Billerud/Skärblacka
Assi Domän/Frövi
Södra Mörrums Bruk
Södra Värö Bruk
Södra Münsterås Bruk
Munksjö Aspa Bruk
StoraEnso/Nymölla AB
StoraEnso/Hylte Bruk AB
Billerud/Gruvöns Bruk
StoraEnso/Skoghall

Utöver dessa föreskrifter gäller även industrins lokala regler:

Utgivningsdag: Mars 2005

Truckförare

1

Utbildning

Truckförare **ska** ha den utbildning som föreskrivs enligt arbetsmiljölagen.

2

Trafikduglig

Truckförare **ska** utföra daglig tillsyn och se till att fordonet är i trafikdugligt skick. Vid fel **ska** skriftlig felanmälan göras.

3

Säkerhet och ansvar

Vid lossning av fordon med truck eller travers är arbetsledning och **truck/traversförare** ansvarig för ordning och säkerhet. Gäller oavsett vem som är ägare till det fordon som lossas. Arbetsledaransvaret gäller generellt då arbetsledaren är i tjänst, oavsett om han befinner sig på lossningsplatsen eller inte. I arbetsledarens frånvaro handlar truckföraren i enlighet med dessa säkerhetsföreskrifter.

4

Vägra lossa vid rasrisk

Truckförare ska **neka lossning** eller **omedelbart avbryta** lossning om:

- Ingen ögonkontakt erhållits med chauffören
- Chauffören gör avsteg från säkerhetsreglerna och utrustningen
- Det uppdagas att passagerare finns i bilhytten
- Det är risk för ras p g a infringning (fallande längder)

5

Endast **en truck** får lossa samma fordon, samtidigt.

Vedtransportörer

6

30 km

Hastigheten är begränsad till **max 30 km** inom hela fabriksområdet. Följ anvisade körvägar!

7

Avstånd mellan stöttor

För säker lossning av fallande längder samt 3-meters längder ska min. avstånd mellan stöttorna vara 1800 mm. Underlag ska ha en minsta höjd av 150 mm.

8

Inga passagerare efter mätstationen

Passagerare, t ex barn som åker med, och hjälpchaufför ska stiga av fordonet vid mätstationen eller annan anvisad plats och vänta medan lossning sker. Uppdagas passagerare i bilhytten avbryts lossning omgående. Vid utbildning av ny chaufför medges undantag under förutsättning att:

- Truckföraren är informerad
- Befintliga skyddsföreskrifter följs
- Utbildning sker vid dagsljus

9

Stäng av motorn

Vid inmätning ska motorn vara avstängd. Banden **får inte lossas** före anvisad plats. Vid köbildning: stanna vid stopplinje och stänga av motorn.

10

Före lossningen

Före lossning: **Stanna på anvisad plats:** Kör kran, om sådan finns, åt sidan. Band och kättingar lossas och rullas upp. **Skyddshjälm och varseljacka/väst ska** bäras från det att avbandning påbörjas tills bilen lämnar vedgården. Handskar med reflex skall användas nattetid i mörker.

11

Under lossningen

Regler efter framkörning till lossningsplats.

Föraren stiger ur bilen, **står helt synlig** för truckföraren och **har ögonkontakt**. Om så krävs ska chauffören hjälpa till med tydliga tecken vid lossning. När lasten är "greppad" gäller säkerhetsavstånd, minst 5 meter.

12

Kranhantering

Lossning av bil med kranhytt. Trucken lossar första traven på släpet. Därefter ställer föraren kranen i lossningsläge och stänger av motorn. Trucken lossar resterande virke. **Kranen får inte läggas i transportläge före avslutad lossning.** Bemanna ej kranhytt förrän trucken är på säkerhetsavstånd.


13

Rengöring av bankar - underrede - flak

Efter avslutad lossning ska fordonet rengöras av på anvisad plats och ej brännbart avfall läggas i utsatta uppsamlingskärl.

Signalschema

För manuell signalgivning till skötare (förare) av lyftanordning/vedtruck.




Slut Gripen



Vid enarmstecken må höger eller vänster arm användas. Erfodras hastig lyftning eller förflyttning utföres rörelserna livligare. **Föraren ska alltid bära hjälm och fluorescerande varseljacka/väst.**

Öppna Gripen



Stopp

