

ATP mätningar

Region Gävleborg

Anita Johansson, Hygiensjuksköterska
Region Gävleborg
Vårdhygien



Bakgrund

Infördes i lokalvårdsavtal år 2015 i samband med ny upphandling där INSTA800 kompletterades med Hygienstandard DS 2451-10.

ATP Bilaga till Hygienstandard (DS 2451-10)

Erfarenheter från VRE utbrott 2013 – fokus på ”osynlig” förorening och rengöring av kritiska ytor, tagytor.



Fördelar

- Snabb – snabbt svar, snabba korrigeringar
- Enkel – underlättar utbildning och dialog
- Kvantitativ – objektiva kvalitetsnivåer
- Känslig – detekterar osynlig kontaminering

| Kritiska riskpunkter | Hygiennivå 5 | Hygiennivå 4 och 3 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Belysning nära patienten | < 25 | < 50 |
| Patientplats | < 25 | < 50 |
| Tvättställ | < 25 | < 50 |
| Avskärmning | < 25 | < 50 |
| Sanitär inredning | < 25 | < 50 |
| Handtag/grepp | < 25 | < 50 |
| Bord | < 25 | < 50 |
| Stativ | < 25 | < 50 |
| Teknisk installation nära patient | < 25 | < 50 |
| Övrig teknisk installation | < 25 | < 50 |

Fokus på kritiska tagytor!



Införande

- Utbildning för de som utför kontrollerna och de som hanterar resultaten
- Överenskommelse om uppräknings av resultat, ex:

Yta ska vara 10 * 10 cm, vid en mindre yta ex 5 * 5 cm så ska resultatet räknas upp.

| | Yta % | X ggr | = |
|-----------------------|----------|-------|------|
| 10 x 10 | 100 | 1 | 100 |
| 8 x 8 | 64 | 1,5 | 96 |
| 7 x 7 | 49 | 2 | 98 |
| 6 x 6 | 36 | 2,5 | 90 |
| ex larmknapp/lysknapp | 5x5 | 4 | 100 |
| ex larmknapp/lysknapp | 4x4 | 6 | 96 |
| | 3x3 | 11 | 99 |
| ex rund spolknapp | 2x2 | 25 | 100 |
| ex spolknapp | 7 x 5 | 2,5 | 87,5 |
| | 10 x 5 | 2 | 100 |
| ex kran/dörrhandtag | 10 x 4 | 2,5 | 100 |
| ex kran/dörrhandtag | 10 x 3 | 3 | 90 |
| | 10 x 2 | 5 | 100 |
| ex kran | 10 x 1,5 | 6 | 90 |
| | 5x2 | 10 | 100 |
| | 5x3 | 6 | 90 |
| | 5 x 8 | 2,5 | 100 |



Framgångsfaktorer

- Kompetens
- Medvetenhet om felkällor (ex provyta, svabbteknik mm)
- Trender (resultat över tid)

Kan påvisa om ytskikt är slitna, städmaterial behöver bytas, om lokalvårdarna har rätt kompetens och kan vara en bra del i utbildning av lokalvårdarna.

Arbetet med resultatet är avgörande.



